



噴きつけ前総ATP量  
**1856**

①  
拭き取り検査をする。  
\* 素地のハンドルの  
有機物量を測定しま  
す。

②  
拭き取った綿棒を試  
薬キットに挿入し、ふ  
き取り部と試薬を反  
応させる。

③  
反応させたキットを  
ATP測定器に挿入し  
ATP量を測定する。



噴きつけ後総ATP量  
**17**

専用アトマイザーで  
PV10の噴きつけ。

拭き取り。

ATP測定用綿棒で  
拭き取り検査をする。



① 拭き取り検査をする。  
\* 素地の手の有機物量を測定します。



② 拭き取った綿棒を試薬キットに挿入し、ふき取り部と試薬を反応させる。



③ 反応させたキットをATP測定器に挿入しATP量を測定する。



噴きつけ前総ATP量  
**1313**



トリガー容器に入れたPV10を手噴きつけ。



拭き取り。



ATP量を測定する。



噴きつけ後総ATP量  
**256**